Вид с боку



Вид с торця



Размеров по месту сопряжения деталей. (в наличии)

Также требуется: шпонка,
Расточка звездо и шпоночного паза в звездочке
Установка подшибника (в наличие) с опрессовкой.

Тел. 8-963-622-38-46 Виталий
Цена? Сроки?